



LA SOUPE AU CAILLOU
Atelier du sillon // les espaces verts // Philippe Deubel

UN INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE RURAL EN PIERRE SECHE
entre Millevaches et Saint-Merd-les-Oussines





Cartographie du petit patrimoine rural et hydrographie associée


- Boucle Millevaches - Tourbière du Longeyroux - Etang des Oussines - Masgimel.
- Boucle Saint-Merd-les-Oussines - les Oussines - Pont la Pierre - Moulin de Chabanes.

Pendant cette première résidence entre Millevaches et Saint-Merd-les-Oussines nous avons arpenté les chemins à la recherche du petit patrimoine rural caché sous la broussaille, ensevelis sous les mousses ou restauré. Sur le GR 440, nous avons rencontré surtout un petit patrimoine lié à l'eau, à sa gestion et à son acheminement. Des biefs nous ont accompagnés tout au long de la marche, nous avons eu envie de les suivre pour savoir où ils menaient et à quoi ils servaient. Nous avons vu l'eau couler, déborder, sortir de son lit.

Cet inventaire est cartographié et chaque patrimoine fait l'objet d'une fiche. Il est un fil pour lire les paysages et comprendre les pratiques liées à la pierre sèche.

● Ouvrage
-- Bief

1. Source
2. Puit
3. Pêcherie
4. Chemin creux
5. Bief/Pont planche
6. Croix et chapelle
7. Tumulus
8. Digue
9. Bief
- 9b. Pont planche
10. Bief/Pont planche
11. Moulin et pont des Oussines
12. Pêcherie/Bassin
13. Pont La borde
14. Croix La borde
15. Bonne fontaine Saint-Médard
16. Pont planche
17. Moulin des Chabannes
18. Bief
19. Pont la Pierre



1. Source / Bourg de Millevaches

Implantation / Contexte

Dans le bourg de Millevaches, niche bâtie dans l'épaisseur d'un mur de soutènement en pierre sèche d'un jardin privée, et qui donne sur la rue

Coordonnées GPS

45°38'28.9 N 2°05'38.0 E

État

moyen, cyprès qui pousse au dessus, pierres branlantes

Condition d'accès

Visible et accessible depuis la rue
Privé

Caractéristiques

Belles dalles de couvertures



2. Puit?

Implantation / Contexte

Dans le bourg de Millevaches, petit ouvrage en pierre sèche sur dalle en béton, à proximité d'un gîte et d'un ancien four à pain (utilisé?). Entrée dans un souterrain, un puit?

Coordonnées GPS

45°38'26.8 N 2°05'42.3 E

État

En très bon état, restauré

Condition d'accès

Sur l'espace public dans le bourg de Millevaches. Accès au souterrain fermé par une grille
Public

Caractéristiques

Lieu énigmatique. Quel usages? Quelles histoires?



3. Pêcherie / Bourg de Millevaches

Implantation / Contexte

A la sortie du bourg de Millevaches, sur le GR440, pêcheurie en pierre sèche située dans un ourlet entre deux prairies clôturées

Coordonnées GPS

45°38'16.4 N 2°05'50.9 E

État

ruine, pêcheurie en eau mais ouvrage très dégradé, nombreux branchages et arbres tombés

Condition d'accès

Visible depuis le GR, vieille clôture au sol, peu accessible
Privé

Caractéristiques



4. Chemin creux

Implantation / Contexte

Depuis le GR440, chemin creux bordé de murets en pierre sèche qui descend jusqu'au ruisseau en contrebas. Chemin bordé de forêts de hêtres.

Coordonnées GPS

45°38'06.2 N 2°05'29.9 E

État

Murets dégradés, arbres et branches qui entravent le chemin

Condition d'accès

Visible et accessible depuis le GR440, peu praticable de bout en bout
Public

Caractéristiques

Donne envie, depuis le GR440, d'aller voir en contrebas



5. Bief

Implantation / Contexte

Au bout du chemin creux, un bief est tracé parallèle au ruisseau.

Coordonnées GPS

45°38'06.0 N 2°05'25.5 E

État

Dégradé, bief presque invisible

Condition d'accès

Peu accessible, branchages qui entravent la marche
Public

Caractéristiques

Quels usages? Où mène-t-il? Figure récurrente sur le territoire lié à l'acheminement de l'eau.



6. Chapelle et croix / Chavanac

Implantation / Contexte

A la sortie du bourg de Chavanac, au croisement de la route de Meymac, à proximité du cimetière, sur le GR 440

Coordonnées GPS

45°37'31.3 N 2°05'43.1 E

État

Bon état, restauré

Condition d'accès

Accesible et visible depuis le GR440

Public

Caractéristiques

Croix sur piédestal



7. Tumulus

Implantation / Contexte

Après Chavanac, avant que le GR440 ne bifurque vers la tourbière du Longeyroux, tumulus au sommet d'un puy, dans une pâture

Coordonnées GPS

45°36'18.2 N 2°05'27.2 E

État

Ruine, tas de pierres, fouillé ?

Condition d'accès

Pas accessible, prés clôturé

Privé

Caractéristiques

Quatre amas de pierre sautour de deux grand chênes

Large vue sur le paysage alentour



8. Digue / Étang de Baumel

Implantation / Contexte

Grande levée en pierre sur laquelle passe le GR440, digue de l'ancien étang de Baumel, en amont de l'étang des Oussines

Coordonnées GPS

45°37'31.4 N 2°04'04.5 E

État


Moyen, pierres branlantes

Condition d'accès

Passage du GR
Public

Caractéristiques

Ouvrage monumental



9. Bief

Implantation / Contexte

Levade de l'étang de Baumel jusqu'au village des Oussines
qui serpente dans le Grand bois

Coordonnées GPS

45°38'01.7 N 2°03'25.1 E

État


Ruine, linéaire en creux qui s'efface à certains endroits

Condition d'accès

Peu accessible, traverse des parcelles clôturées
Privé

Caractéristiques

Grand linéaire qui suit une courbe topographique de
l'étang de Baumel jusqu'aux Oussines. Devait acheminer
l'eau au village, irriguer les prairies ? Figure récurrente sur
le territoire.



9b. Pont planche

Implantation / Contexte

Pont planche qui permet de traverser le bief de l'étang de Baumel jusqu'au hameau des Oussines

Coordonnées GPS

45°38'02.4 N 2°03'43.7 E

État


Très délabré, presque invisible

Condition d'accès

Privé, caché dans la forêt et les genêts

Caractéristiques

Pont planche qui croise le grand linéaire de bief et le chemin creux qui mène à l'étang des Oussines. Quels usages?



10. Bief / Pont planche

Implantation / Contexte

Bief qui longe un sentier de randonnée, en dehors du GR440, entre le moulin des Oussines et un autre moulin appartenant au Conservatoire des Espaces Naturels. En contrebas du GR, parallèle à la Vézère. Un pont planche permet de le traverser.

Coordonnées GPS

45°38'07.5 N 2°03'41.8 E

État


Ouvrage dégradé. Le bief est très peu visible, pont planche recouvert de mousse encore en place

Condition d'accès

Privé, clôturé entre le GR et le bief.

Caractéristiques

Lien entre le moulin des Oussines et une autre partie du GR440. Figure récurrente sur le territoire.



11. Pont des Oussines

Implantation / Contexte

Ouvrage en pierre sèche qui traverse le bief de l'étang de Oussines lié au moulin des Oussines. Situé sur le territoire de la réserve naturelle de la Haute-Vézère.

Coordonnées GPS

45°38'10.1 N 2°03'44.1 E

État

Très bon état

Condition d'accès

Public, passage du GR 440

Caractéristiques

Pont emblématique de l'étang des Oussines, ouvrage marquant du GR 440.



12. Digue des Oussines

Implantation / Contexte

Retenue d'eau dans un pré. Zone humide dans le pré. En contrebas du chemin, dans un creux de la prairie.

Coordonnées GPS

45°37'45.1 N 2°03'22.2 E

État

Ouvrage peu visible en très mauvais état, dégradé.

Condition d'accès

Privé, clôturé.

Caractéristiques

Retenue d'eau qui n'est plus fonctionnelle, l'eau s'en échappe et le mur s'affaisse.



13. Pont La Borde

Implantation / Contexte

Chaussée asphaltée qui traverse un cours d'eau, ouvrage en pierre sèche qui permet la traversée. Prairies pâturées de part et d'autre.

Coordonnées GPS

45°37'50.9 N 2°03'11.4 E

État


Ouvrage dans un état moyen, pierres qui se déchaussent à certains endroits

Condition d'accès

Public, ouvrage invisible de puis la route, passage du GR440

Caractéristiques

Ouvrage conséquent, passage d'une route communale carrossable plantée de grands hêtres.



14. Croix La Borde

Implantation / Contexte

Au bord de la route en limite de clôture avec la prairie.

Coordonnées GPS

45°37'44.7 N 2°02'48.3 E

État


Croix en bon état

Condition d'accès

Privé, visible depuis le chemin

Caractéristiques

Croix sur socle



15. Bonne Fontaine Saint-Médard

Implantation / Contexte

Bonne fontaine de 1805 au bord du GR 440 en arrivant ou en partant du bourg de Saint-Merd-le-Oussines. Prairie humide et pâturées en arrière plan.

Coordonnées GPS

45°37'56.5 N 2°02'15.9 E

État

Etat moyen

Condition d'accès

Public, visible depuis le GR440

Caractéristiques

Quels usages? Quelles Histoires?



16. Pont planche/Moulin des Chabannes

Implantation / Contexte

Pont planche dans une prairie humide pâturée qui traverse un cours d'eau

Coordonnées GPS

45°38'13.1 N 2°00'52.2 E

État


Très ensevelis sous la végétation, non entretenu

Condition d'accès

Privé, prairie clôturée

Caractéristiques

Pont planche lié à un ancien bief du moulin des Chabannes?



17. Moulin des Chabannes

Implantation / Contexte

Ancien moulin au bord du GR 440 ensevelis sous la broussaille.

Coordonnées GPS

45°38'13.0 N 2°00'53.5 E

État


Ruine, à peine reconnaissable, quelques pierres émergent.

Condition d'accès

Privé, visible depuis le GR

Caractéristiques

Ancien patrimoine lié à l'eau qui faisait parti d'un réseau de petits moulins qui se retrouve sur le chemin. Il faut passer la clôture et en faire le tour pour pouvoir en reconnaître l'usage.



18. Bief

Implantation / Contexte

Bief qui part certainement du moulin des chabannes pour rejoindre une retenue d'eau plus haut, il longe le GR en surplomb puis part dans la forêt longeant le ruisseau de Marcy.

Coordonnées GPS

45°38'16.5 N 2°01'02.0 E

État


Etat moyen, bief qui n'est pas entretenu mais encore très visible sur certaine portion.

Condition d'accès

Privé

Caractéristiques

Patrimoine lié à l'acheminement de l'eau, entre moulin et retenue d'eau, figure récurrente sur le territoire.



19. Pont la Pierre

Implantation / Contexte

Pont planche qui traverse le ruisseau de Marcy dans une tourbière, partie de la réserve naturelle de la Haute Vézère.

Coordonnées GPS

45°38'45.1 N 2°01'37.3 E

État

Bon état, grandes pierres en place, milieu protégé autour.

Condition d'accès

Public, gestion du Conservatoire des Espaces Naturels

Caractéristiques

Pont planche impressionnant de part sa taille et son état, 4,5m de franchissement, deux grandes dalles sur trois points d'appui.

